

# フィルタ交換 手順書

TCC-1.5R/2.2R 編



TCC-1.5R/2.2R

## 搭載フィルタ



エアフィルタR  
C932 / 04562199985866  
定価: 2個 15,000円(税別)



クランクフィルタ  
C933 / 04562199985873  
定価: 5,000円(税別)

各交換目安: **3年に1度**

## 必要なもの

- ・グローブ

### ⚠ 注意 ⚠

- ・電源を『切』にしてから作業すること。
- ・濡れた手では触らないこと。
- ・グローブを着用すること。

## エアフィルタR 交換手順


1

カバーのパッチン錠を外す。  
(各3箇所)



2

蝶ねじナットを矢印の方向(左)に回し、フィルタを取り外す。  
新しいフィルタと交換する。



3

逆の手順でボルト、カバーなどを元に戻す。

## クランクフィルタ 交換手順

1

蝶ねじナットを矢印の方向(左)に回し、カバーを外す。



2

フィルタを取り外し、  
新しいフィルタと交換する。



3

逆の手順でボルト、カバーなどを元に戻す。