

アルテオシャッタF型 取付要領



- ホースはジョイントボックスに直接接着する。
- 配線はホースの中を通す。
- ジョイントボックスとシャッターボックスを接続し、同梱のネジ(M3×8)で固定する。
- ジョイントボックスとシャッターボックスのコネクタをしっかりと接続する。